### 4. Innenraumtag Arbeitskreis Innenraumluft 2013





# Hygiene in kontrollierten Lüftungssystemen

Studie ZuKoLü: Zukunftstaugliche Komfortlüftungssysteme in großvolumigen Wohngebäuden

**DI Felix Twrdik** 

**IBO Innenraumanalytik OG WIEN** 

Österreichisches Institut für Baubiologie und Bauökologie











#### ZuKoLü

Zukunftstaugliche Komfortlüftungssysteme in großvolumigen Wohngebäuden im Spannungsfeld von Hygiene und Kosten

gefördert und abgewickelt innerhalb des F+E Programms

#### Haus der Zukunft plus

Haus der Zukunft Plus ist ein Forschungs- und Technologieprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. Es wird im Auftrag des BMVIT von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft gemeinsam mit der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH und der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik ÖGUT abgewickelt.



### **Projektstruktur**

#### Fragestellungen:


- Wie hygienisch sind Lüftungsanlagen im Wohnbau?
- Wie ist der Zustand der Anlagen nach 10-15 Jahren Betriebszeit?





- Müssen Lüftungsanlagen gereinigt werden?
- Wenn JA, wann?
- Lebenszykluskosten? Einsparungspotential?




# **Objekte und Anlagen**











# Sichtinspektion – Zustand der Geräte



Viel Platz in der Lüftungszentrale, gute Zugänglichkeit



Dezentrales Gerät: Gute Zugänglichkeit, einfache Wartung und Austauschbarkeit von Komponenten



# Sichtinspektion – Außenluftansaugung



Außenluftansaugung ca. 2 m über Gelände



# Sichtinspektion – Außenluftansaugung



Oben: Außenluftansaugung 30 cm über Gelände Unten: "Verlorene Schalung" im Außenluftschacht



Außenluftansaugung neben Tiefgarageneinfahrt




4. Innenraumtag Arbeitskreis Innenraumluft 2013

www.innenraumanalytik.at



# Sichtinspektion – Filter



mangelnder Filtersitz, Umströmung der Filterfläche möglich



Nicht normkonformer Einbau und falscher Filter mit Verringerung der Filterfläche






# Sichtinspektion – Zustand der Geräte



Oben: Wassereintritt im Lüftungsgerät, Kondensatablauf nicht angeschlossen Unten: Staubablagerungen im Gerät





Oben: Blick ins Lüftungsgerät einer Raucherwohnung Unten: Verfärbung Ventilator






24/10/2012 10:25

### Sichtinspektion – Zuluft Luftdurchlässe







Oben: Feiner Staubbelag in Zuluftleitung (11 Jahre Betrieb)

Unten: Zuluftdurchlass Louenintegriert



Oben: Zuluft Weitwurfdüse

**Unten: Zuluftdurchlass bodenintegriert** 







4. Innenraumtag Arbeitskreis Innenraumluft 2013


www.innenraumanalytik.at



# Sichtinspektion – Abluft Luftdurchlässe







Oben: Abluftventil mit Staub-/ Flusenbelag



Links: Staub-/ Flusenbelag im Abluftrohr (10 Jahre)

Rechts: Reinigung Abluft durch Bewohner



4. Innenraumtag Arbeitskreis Innenraumluft 2013

www.innenraumanalytik.at



# Sichtinspektion – Abluft-Filter



Filter bei Abluftdurchlass



# Videoinspektion – Luftleitungen



Zuluftleitung, von Gerät aus kommend



Abluftleitung, Schalldämpfer



Abluftleitung, vor Abzweiger



Abluftleitung, Badezimmer



Abluftleitung, Badezimmer



Zuluftleitung, vor Abzweiger



### Sichtinspektion – Volumenstrommessung

#### **Luftmengen – Vergleich Auslegung / Real**


 Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer repräsentativen Volumenstrommessung einer untersuchten Wohnung.

TOP A		NO	RMAL		PART	(	Е	CO	F	NUS
		FlowFi	ALMEMO	eingeregelt	FlowFi	ALMEMO	FlowFi	ALMEMO	FlowFi	ALMEMO
		m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h				
Bad	ABL	4	-	43	36	34	-	-	-	-
Wc EG	ABL	-	45	43	30	43	-	-	47	-
SlaZi	ZUL	40	33	46	20	20	-	-	44	
KiZi	ZUL	-	35	43	37	21	-	-	-	-
Kü 1 OG	ZUL	35	31	70	20	15	19	18	19	16
Kü 1 OG	ABL	86	84	74	20	15	-	-	-	-
WoZi 2										
OG	ZUL	37	33	k.A.	20	18	19	20	19	-
Summe	ABL			160	86	92				
Summe	ZUL			159	97	74				





### Sichtinspektion – Volumenstrommessung



Disbalancen treten bei allen Anlagentypen auf



# **Analyseumfang – HYGIENE**

Mesophile Pilzsporen – Typische Konzentrationsverhältnisse

Mesophile Pilzsporen – Rel. ZUL-Konzentration bezogen auf die AUL

Feinstaub – Typische Konzentrationsverhältnisse

Feinstaub - Rel. ZUL-Konzentration bezogen auf die AUL

Mikrobiologische Oberflächenuntersuchung

Staubansammlungsgrad

Sauberkeitsqualitätsklasse der Luftleitungssysteme






### Hygieneuntersuchungen – Pilzsporen

#### Mesophile Pilzsporen – Typische Konzentrationsverhältnisse

#### Ergebnisse der Messungen der Schimmelpilz Sporenkonzentration









# Hygieneuntersuchungen – Feinstaub

#### Feinstaub – Typische Konzentrationsverhältnisse

#### Ergebnisse der Feinstaubkonzentrationsmessung










#### **ZUL-Leitung nach Filter**





Beurteilung nach VDI 6022-1




# Hygieneuntersuchungen – Mikrobiologie






### Sauberkeitsqualitätsklasse – ZUL-Leitung

# Staubansammlungsgrad – Sauberkeitsqualitätsklasse Luftleitungssysteme nach EN 15780











### Sauberkeitsqualitätsklasse – ZUL-Leitung





# Sauberkeitsqualitätsklasse – ABL-Leitung





#### Reinigung – Reinigungsintervalle

	Lüftungs- gerät	AUSSENLUFT		ZULUFT	ABLUFT				FORTLUFT
		bei 3	gungnı		Abluftstran W	g einzelner /E	Abluftsam mehre	•	
		keine Filterung bei Ansaugung	Filterung bei Ansaugung		ke ne Filterung m Durchlass	Filterung am Durchlass	ungefilterte Abluft	gefilterte Abluft	
empfohlenes Reinigungsintervall (Jahre)	10	5-10	10-15	10-15	5-10	15	10-15	20	20

- Empfehlungen für Reinigungsintervalle
- Die Untersuchungen zeigen, dass die **Staubablagerungen** im Abluftsystem von WE zu WE **sehr unterschiedlich** sein können
- Eine Bewertung für eine WHA muss daher immer aus einer größeren Anzahl an Stichproben verschiedener WE erfolgen



### Kosten für "reinigbare Ausführung"



Lüftungssystem in reinigbarer Ausführung €681,50

Type: "DUK-V"

4,00 Stk. Weitwurfdüse für den Einbau in senk-

Menge EH	Bezeichnung	900 10 TE	Betra
Mongo Li	V. 1. 10 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -		2014
	Aufwand inkl. An- u. Abfahrt ab Rohrendorf/Krems verrechnet.		
	Sole-EWT (Aufpreis)		2.614,4
ALIEDDEIC I :	ftungssystem in reinigbarer Aus	führung	
	öffnungen in der Lüftungsleitung	rumung	
100 Pau	Lüftungssystem in reinigbarer Au	sführung.	
1,00 Fau.	weitestgehendst 45°Bögen,		
	Revisionsöffnungen in den Luftle (Öffnungen in den Verkleidungen		
	Die flexiblen Schalldämpfer werd		
	und ohne Biegungen verbaut!		
	Die Reinigung muss wegen Spez	tialbürste	
	von der Fa. Lüftung erfol	gen!	
	reinigbares System (aufpreis)		681,5
	Wohnraumlüftungsanlage		8.820.7
	Be-/Entlüftung Keller		757,2
	Sole-EWT (Aufpreis) reinigbares System (aufpreis)		2.614,4 681.5
	reinigoares System (autpreis)	Nettobetrag	12.873.8
		20% MWSt.	2.574,7
		Gesamtbetrag EUR	15.448,6
Preisbindung: 3	Monate ab Angebotsdatum		
Lieferzeit: ca. 4	-6 Wochen nach Auftragserteilung	und eingegangener Anzahlung	
Zahlung: 1/3 r	nach Auftragserteilung		
1/3 be	ei Gerätebestellung		
	B Tage nach Übergabe der Anlage, h spätestens 45 Tage nach Montag	efertiastellung ohne Abzug	
Torrespond No.		,	
Allgemein: Technische Weit	terentwicklungen berechtigen nicht zu l	Beanstandungen oder zu Preisermäßigun	gen. Darüber hinaus
behalten wir uns		Bauart und Ausführung vor, soweit sie, un	
Gewährleistung:			
	ungsfristen beginnen mit der Übergabe	bzw. Inbetriebnahme der Anlage.	
Die Gewährleistu	ch 6 Monate nach Lieferung der Ware.		

# Checkliste für Lüftungsplaner





• CHECKLISTE für Lüftungsplaner:

enthält detaillierte und zum überwiegenden Teil einfach umsetzbare Anforderungen für die Planung und Ausführung.

http://www.hausderzukunft.at

# Merkblatt für Bauträger





 Merkblatt für Bauträger enthält alle wichtigen Hinweise zu Anlagenkonfiguration, Hygiene, Umsetzung und Prüfung.

http://www.hausderzukunft.at







Infoblatt zur
Lüftungsreinigung
enthält eine
Gegenüberstellung der
Reinigungsmethoden,
und Angaben zu
Reinigungskosten.

http://www.hausderzukunft.at